

## Tall og funn fra brannsikkerhets- sjekker 2013/2014

Lars Steinar Hansen  
seniorrådgiver

# Om roller

- Er det UDIs oppgave «å leke brannmenn»?

# Om «sjekken»

- Vi har vært bevisst på ikke å omtale brannsikkerhetssjekkene som branntilsyn
- Vi bestilte en «sjekkliste for lekfolk» fra vår brannrådgiver
- Det er «lekfolk» som har gjennomført brannsikkerhetssjekkene
- Vi snakker altså om kontroller som enhver mottaksansatt skal kunne utføre

# Formål

- Å øke fokuset på brannrisiko og brannsikkerhet (ved vårt blotte nærvær)
- Å sjekke brannvernarbeidet og brannsikkerheten ved utvalgte mottak og bygninger
- Å samle informasjon om brannsikkerhet og brannsikkerhetsarbeid i mottakene

# De utvalgte

- Brannsikkerhetssjekk ved 28 mottak
- Hovedkriterium:
  - Ikke tilsyn etter tilsynsprotokoll for 2013 (det var utvidet kontroll av brannsikkerhet i protokollen for dette året)

# Mottakelse og gjennomføring

- Vi har blitt gjennomgående svært godt mottatt
- Mange steder har hele ansattegruppa deltatt på det innledende møtet
- Befaring sammen med representanter for mottaket
- Stor grad av enighet mellom UDI og mottak om funnene som er gjort

# Manglende funn...

- Kun ett av 28 mottak fikk *ikke* pålegg etter brannsikkerhets sjekken: Søndre Land
- Gratulerer!

# Funnene

- 18 av 28 (64%): branninstrukser
- 17 av 28 (61%): rømningsveier
- 15 av 28 (54%): slukkeutstyr
- 12 av 28 (43%): varslingsutstyr
- 12 av 28 (43%): brannøvelser/informasjon
- 11 av 28 (39%): lagring av brennbart materiale
- 11 av 28 (39%): nød- og ledelys



# Eksempler på funn 1

- «I XXgate var alternativ rømningsvei ut veranda i andre etasje låst [og] uten nøkkel»

# Eksempler på funn 2

- «En brannslangemerking på XX var misvisende ved at brannslangen ikke lenger henger i det rommet der døren er merket for dette, men i et annet rom.»
- «På XX ble det også observert merking for brannslukkingsapparat der selve apparatet er fjernet.»

# Eksempler på funn 3

- «Under befaringen ved XX fremkom det at rømningsvei fra andre etasje ikke er tilgjengelig for alle beboere, da brannstigen kun kan nås gjennom vindu fra ett av beboerrommene. Dette rommet var imidlertid avstengt.»











# UDI



Utlendingsdirektoratet  
Norwegian Directorate  
of Immigration

[www.udi.no](http://www.udi.no)