

Rapport fra UDIs kontroll

av Kasper asylmottak transitt avd

Rapport fra kontroll av driften ved Kasper asylmottak transitt avd

UDI gjennomgår driften av et mottak for å kontrollere at den er i samsvar med det tilbudet som er tildelt kontrakt og med det regelverket som gjelder for drift av asylmottak.

Rapporten omtaler kun funn på de områdene som er kontrollert. Rapporten gir derfor ikke et helhetsbilde av driften av mottaket.

Mottaksinformasjon

Mottaksnavn:	Kasper transittmottak (Link AS)
Mottaksnummer:	880403982
Leverandør:	Link AS (DRO)
Antall faste plasser:	139
Antall hotellplasser:	0
Antall stykkprisplasser:	85

Kort oppsummering

Kontrollen ved Kasper asylmottak transitt avd hadde fokus på følgende temaer:

- Oppfølging av tilbud

Tilleggsinformasjon

Det ble gjennomført kontroll av at bygnigsmassen holder den standard som leverandøren har forpliktet seg til ved kontraktsinngåelse.

Pålegg

Ikke gjennomført forpliktende vedlikehold av bygningsmasse

Beskrivelse:

Under befaring på Kasper 17. januar, kom det fram at vedlikeholdet av bygningsmassen på asylmottaket ikke er i henhold til tilbudets forpliktende rehabiliterings- og vedlikeholdsplan. Asylmottaket skal sikre at standarden på bygningsmassen tilsvarer karakter 7 (God nok uten klare mangler eller slitasje. Eldre boliger uten klare mangler.) gjennom hele kontraktsperioden. Under befaringen ble det registrert følgende mangler: 1) Oppgang C: løst dørhåndtak, dør inn i damedusj i kjeller. 2) Oppgang D: malingsflak på vegg under radiator på felles kjøkken. 3) Kjeller under kjøkken/kantine: lukt i gang/kjeller av fettutskiller. Det understrekes imidlertid at listen ikke er ment å være uttømmende, og at standard på bygningsmassen skal tilsvare oppnådd karakter ved tildelt kontrakt (Karakter 7) og skal gjelde hele bygningsmassen til enhver tid.

Hjemmel:

Avtale - Drift av Kasper transittmottak (Link AS) - Ankomst og transittenheten

Gradering:

Ukjent

Pålegg:

Mottaket må gjennomføre vedlikehold av bygningsmasse på Kasper i henhold til tilbudets forpliktende rehabiliterings- og vedlikeholdsplan umiddelbart. Plan for vedlikehold og rehabilitering, og fotodokumentasjon på at nevnte utbedringer er gjennomført sendes UDI for lukking av pålegg.

Avslutningsdato:

04.02.2025

Konklusjon

UDIs generelle kontraktsoppfølging av driften ved asylmottaket har ikke avdekket avvik utover nevnte pålegg. Utover nevnte pålegg fyller asylmottaket krav til drift på de områder som er kontrollert.

Utlendingsdirektoratet

16.01.2026

Nina Garby

Seniorrådgiver

Vivian Ellingsen Gotaas

Regiondirektør for ankomst og transitt

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen underskrift.